

DESLIZAMIENTOS RECURRENTES EN EL CASERIO EL COYOLAR, OJOS DE AGUA, DEPARTAMENTO CHALATENANGO

Walter Hernández
Servicio Nacional de Estudios Territoriales
whernandez@marn.gob.sv
Jiri Sebesta
Servicio Geológico Checo
sese@seznam.cz

INTRODUCCIÓN

El caserío El Coyolar se encuentra al pie del cerro El Coyolar posición que lo pone en situación de riesgo ante un deslizamiento que se origine en dicho cerro. Ante esta situación, la población de ese lugar solicitó ayuda a la gobernación del Departamento de Chalatenango quienes por medio de Protección Civil, han establecido una visita técnica al mencionado cerro, para lo cual, el 5 de octubre el geólogo Walter Hernández del Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET), y Jiri Sebesta, geomorfólogo del Servicio Geológico Checo (SGC), realizaron una visita en compañía de los señores Guillermo Martínez y Ricardo González del Sistema de Protección Civil (SPC).

Este lugar fue visitado en abril de 2006 por personal de la Cooperación Suiza para el Desarrollo (COSUDE), dentro del proyecto Análisis de amenazas naturales del municipio de Ojos de Agua y Propuesta del Plan de Gestión de Riesgo de la Mancomunidad La Montañona, Chalatenango. En esa ocasión pudieron observar las condiciones iniciales del deslizamiento que había iniciado al final del año 2005 bajo la influencia de las precipitaciones producidas por el huracán Stan. En el año 2006, los lugareños reportaron que el deslizamiento causó varias rupturas en la tubería de agua potable que dejó varias veces sin agua a la población.

Durante las inspecciones realizadas al lugar se contó con la participación de los líderes de la comunidad que informaron sobre los sucesos acontecidos desde el surgimiento de las primeras grietas el año pasado hasta el desarrollo de las mismas en octubre de 2006.